



Către,

JUDEȚUL BRAȘOV
PRIMĂRIA OR. PÂLĂZUL
Nr. 16787/25.11.2021

**UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEȚUL BRAȘOV
ÎN ATENȚIA DOMNULUI PRIMAR**

Odată cu scăderea temperaturilor, numărul incendiilor izbucnite la gospodăriile cetățenești crește, din cauza nerespectării de către populație a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, înaintea și în timpul sezonului rece, cele mai frecvente cauze fiind exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor electrice și nerespectarea legislației în domeniul situațiilor de urgență la exploatarea mijloacelor de încălzire și a coșurilor pentru evacuarea fumului și a gazelor arse.

Din analiza statistică efectuată *privind persoanele decedate în incendii*, rezultă faptul că în mediul rural au fost înregistrate cele mai multe victime din cauza educației preventive precare a populației și a nivelului de trai scăzut.

Un alt aspect important este faptul că cele mai multe cazuri de persoane decedate s-au înregistrat pe perioada sezonului rece, respectiv 1 octombrie – 31 martie, cu un vârf în luna ianuarie.

Toate aceste curențe în educația preventivă a populației conduc la drame și pagube iremediabile pentru persoanele afectate. Educația precară, vârsta înaintată precum și problemele sociale contemporane a persoanelor ce cad victime ale incendiilor sunt motive suficiente pentru a stabili direcțiile de acțiune în domeniul prevenirii.

Faptul că la nivel național 65% dintre persoane au decedat în mediul rural, poate fi o consecință a nivelului scăzut de informare și de cunoaștere a regulilor și măsurilor de siguranță în domeniul apărării împotriva incendiilor în rândul populației din acest mediu. Acest aspect poate fi determinat pe de o parte lipsa mijloacelor de comunicare și de transmitere a mesajelor de informare preventivă.

NESECRET

În acest sens, se impune o mai mare implicare a autorităților locale, responsabilizarea Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, realizându-se astfel o apropiere între structurile instruite și populația needucată în domeniu.

Având în vedere faptul că misiunea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov este reprezentată și de componenta preventivă, dorim să preîntâmpinăm producerea acestor tipuri de situații de urgență și să informăm cetățenii asupra pericolelor la care se expun.

În acest context, vă rugăm să ne sprijiniți cu diseminarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul sezonului rece la gospodăriile cetățenești, cu scopul de a fi readuse în atenția cetățenilor;

Vă asigurăm de sprijinul nostru în scopul unei colaborări interinstituționale orientate spre siguranța cetățeanului și a protecției bunurilor comunității.

Anexat vă transmitem materialul de informare preventivă privind „PRINCIPALELE MĂSURI DE PREVENIRE PE TIMPUL SEZONULUI RECE”

Cu stimă,

INSPECTOR ȘEF,

Lucian - Dumitru MARCIU



Se transmite prin e-mail

NESECRET

PRINCIPALELE MĂSURI DE PREVENIRE PE TIMPUL SEZONULUI RECE

Iarna determină întotdeauna, o creștere a numărului incendiilor produse de mijloacele de încălzire, bineînțeles, cele defecte, improvizate sau nesupravegheate.

Statistica incendiilor arată că, anual, în medie, 14% din incendiile care se produc în România la gospodăriile cetățenești au loc ca urmare a coșurilor de fum defecte sau necurățate, respectiv 6% ca urmare a mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Din păcate, majoritatea acestor incendii se soldează adesea cu tragedii.

Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care poate să apară la sobe, recomandăm câteva măsuri specifice:

1. *verificarea cu grijă a sobelor, canalelor și coșurilor de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;*
2. *tencuirea și văruirea părții din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor, deoarece căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coș de fum deteriorat prin cutremure, vibrații, alunecări de tren etc. ori datorită vechimii imobilului constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcție sau structuri din lemn: grinzi, bârne, suport acoperiș etc.;*
3. *curățarea canalelor și coșurilor de fum premurgător sezonului rece. Trebuie știut că scânteile și particulele aprinse ce ies pe coș pot ajunge la distanțe de 25 – 30 m și sunt sursele care generează cel mai frecvent incendii; la trecerea prin planșee, zidăria coșului se va îngroșa cu un strat de 25 cm, lăsându-se un spațiu de 20 cm între această zidărie și elementele combustibile ale planșeului;*
4. *distanța dintre fața exterioară a coșurilor și elementele combustibile ale acoperișului nu trebuie să fie mai mică de 10 cm montarea pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, a unei bucăți de tablă cu dimensiuni de 0,50 × 0,70 m;*
5. *dacă pereții din lemn sunt izolați, distanța poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptușirea peretelui cu cărămizi așezate pe muchie, pe o suprafață care să depășească cu 50 cm dimensiunile sobei pe verticală și orizontală;*
6. *sobe din metal nu se vor așeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălțimea picioarelor de la sobă depășește 25 cm, ele vor fi așezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depășească perimetrul sobei;*

7. sobele din metal nu se vor așeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălțimea picioarelor de la sobă depășește 25 cm, ele vor fi așezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depășească perimetrul sobei;
8. folosirea sobelor cu uși defecte este interzisă;
9. nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea ușii;
10. nu este permis să se așeze, la mai puțin de 1 m față de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;
11. focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;
12. se va urmări ca sobele să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur;
13. coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 – 0,8 m; acestea vor fi permanent verificate și întreținute;
14. coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 – 0,8 m; acestea vor fi permanent verificate și întreținute;
15. nu vor fi lăsați nesupravegheați copiii în încăperi unde sunt în funcțiune mijloace de încălzit.

Pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid, recomandăm următoarele măsuri:

1. verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil;
2. interzicerea supraalimentării cu combustibil;
3. alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcționare;
4. curățarea periodică a conductelor de alimentare și a duzelor de pulverizare.

O altă cauză frecventă de incendii în acest sezon este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:

1. nu vor fi utilizate instalații electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;
2. reparațiile la instalațiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;
3. nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominală a acestora;

4. nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
5. vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți și vor fi deconectate în cazul în care apar defecțiuni;
6. reșourile constituie o sursă frecventă de aprindere prin plasarea lor necorespunzătoare sub birouri, rafturi, tejghele, unde probabilitatea de a intra în contact cu materiale combustibile (textile, hârtie, lemn etc.) este foarte mare;
7. reșourile improvizate și artizanale prezintă risc deosebit datorită puterii mari a acestora și a deficiențelor pe circuitele de alimentare, aspecte care conduc la suprasolicitarea instalației electrice la care sunt racordate (conductori, prize, ștechere etc.).

Respectând aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor gospodării de acest dușman care este **INCENDIUL**, puteți trăi în liniște, fără grija că viața și bunurile materiale agonisite vor fi mistuite de flăcări.

NU UITAȚI!

**„ESTE MAI BINE ȘI MAI UȘOR
SĂ PREVI UN INCENDIU,
DECÂT SĂ-L STINGI.”**